


ELEKTRONIKUS KONYHAMÉRLEG

SKS 1009



ELEKTRONIKUS KONYHAMÉRLEG SKS 1009

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az összes használati utasítást. Ezt a készüléket mindig megfelelő gondossággal kell használni.

Hibakódok:

1. O-LD - Túlterhelés. Túllépte a maximális kapacitást. Távolítsa el a felesleges súlyt, hogy elkerülje a konyhai mérleg tartós károsodását.
2. Lo - Az elemek lemerültek. Kérjük, cserélje ki új elemekre.
3. 3. Negatív súly – a mérleg instabil vagy mozgásban van. Stabilabb helyzetben használja

Fontos funkciók:

1. UNIT/Súlyegységek átváltása:

Ez a digitális mérleg több mértékegységet tartalmaz. Nyomja meg az "UNIT" gombot a súlyozási mértékegységek átváltásához, 5 különböző mértékegység létezik: g (gram), oz (uncia), lb (font), ml (milliliter), fl (folyadék uncia). Miután kiválasztotta a mértékegységeket. A mérleg emlékezni fog a beállításra, és ugyanabban az egységben újra bekapcsol.

2. TARE/NULLA

A tára funkció segítségével kivonhatja egy üres tartály vagy edény súlyát a nettó tömeg meghatározásához. Megjegyzés: A tartály súlya levonódik a rendelkezésre álló kapacitásból.

1. Helyezze az üres tartályt vagy edényt a mérleg felületére.
2. Nyomja meg a „TARE” gombot. Ekkor a kijelző nullára áll vissza. Ha a tartályt eltávolítják, a súlya negatív számként jelenik meg.
3. Most már megtöltheti a tartályt a lemérendő mennyiséggel; a kijelzőn megjelenik a tartalom nettó tömege

Használata:

1. Helyezze be az elemeket.
2. Helyezze a mérleget egy sík felületre, és nyomja meg az ON/OFF/TARE gombot a mérleg bekapcsolásához. Ne használja a mérleget ágyon, vagy bármilyen puha vagy egyenetlen felületen. Kérjük, győződjön meg arról, hogy bekapcsoláskor nem marad semmi a mérleg felületén.
3. Miután az indítási folyamat befejeződött, és a mérleg nullára áll, készen áll a mérlegelésre.
4. Helyezze a mérendő mennyiséget a mérleg felületére.
5. A mérleg kikapcsolásához nyomja meg hosszan az ON/OFF/TARE gombot

Hogyan tartsa karban:

1. Ne lépje túl a mérleg maximális kapacitását.
2. Tárolja a mérleget tiszta, száraz helyen. Por és nedvesség nem halmozódhat fel a mérőérzékelőkön, mert ez pontatlanságot okozhat.
3. Ne ejtse le a mérleget. A garancia nem terjed ki a durva kezelésből vagy túlterhelésből eredő sérülésekre.
4. Először ellenőrizze az elemeket, ha bármilyen problémája van a mérleggel, ez az egyszerű lépés a legtöbb mérlegproblémát orvosolhatja. Néha az elemek lemerülnek, ha nem használja, ezért kiveheti az elemeket, ha hosszabb ideig nem kívánja használni a mérleget.